

驅動器保護功能描述勘誤通告

Drive Protection Function Description Errata

30-01-S0541

版本 (Version)	發行 (Publish)	發行日期 (Date)
1.0	Trumman DCC	2020-08-10

修訂紀錄(Revision record)

版次 (Edition)	修訂日期 (Revision date)	說明 (Description)
1.0	20200810	LED 閃爍 1 次、LED 閃爍 21 次之描述修正。(Error Code 21 description fixed.)

1. 內容修正 (Correction)

LED 狀態	說明(修正前)	說明(修正後)	適用機種
閃爍 1 次	有大電流通過驅動器。	驅動器輸出電流過大(硬體保護)	AF 系列(A04) AL 系列(A11) BV 系列(B01) AN 系列(B06) BH/BHV 系列(C01) CD 系列(C04) BI 系列(C05) AS 系列(D01) EV 系列(E02) ELV 系列(F01) AFS 系列(F02)
閃爍 21 次	設定參數超出範圍。通訊指令不支援。	RS232 或 RS485 通訊逾時。	BV 系列(B01) AN 系列(B06) BH/BHV 系列(C01) BI 系列(C05) AS 系列(D01) EV 系列(E02) ELV 系列(F01) AFS 系列(F02)

Error Code (Blinks)	Description (Before correction)	Description (After fixing)	Applicable models
21	The parameter setup value exceeds its limit, or the communication command was not supported.	RS232 or RS485 time out.	BV Series(B01) AN Series (B06) BH/BHV Series (C01) BI Series (C05) AS Series (D01) EV Series (E02) ELV Series (F01) AFS Series (F02)